



IDENTIFICAR PARA **CONTROLAR**




“ As novas tecnologias nunca vêm sozinhas.
É um pacote: Mudanças tecnológicas , seguidas
de mudanças sociais, políticas e culturais.”

Alvin Toffler- A terceira Onda



PRODUTIVIDADE

Noruega





5,3



Brasil

Estados Unidos




5

Brasil

Você Sabia?

53% das falhas em rolamentos estão ligadas à lubrificação.

Principais causas de falhas em rolamentos.



Dados estão transformando todas
as indústrias e profissões.

DADOS
CONFIÁVEIS
PARA TOMADA DE
DECISÃO.



03 LINHAS DE ATUAÇÃO :

- **Segurança do trabalho**
- **Monitoramento de Vibração**
- **Plano de Lubrificação**





EPI UMA FONTE DE
INFORMAÇÃO



Solução:



Solução:



EPIs com chip



Auto inspeção

O Colaborador terá um aplicativo em um celular equipado com **leitor**. O usuário executa a auto inspeção garantindo o uso Análise de risco com fotos do ambiente de trabalho.



Todas as informações disponíveis em **relatórios BI**.


- Diminuição **contencioso** trabalhista.
- Controle de exames médicos.
- Acesso a áreas de **riscos** controladas.
- Controle on line de uso dos EPIs,
custos, estoques, desvios no uso.
- Controle de treinamentos.



LubConnect[®]



LubConnect[®]



TOMADA DE DECISÃO BASEADA EM DADOS




LubConnect[®]





LubConnect[®]





HELDER SENA

(31) 99299-6909

helder@inspeasy.com

InspEasy

Av Contorno, 2905, Santa
Efigênia

Belo Horizonte – MG – CEP:
31.110-170

IDENTIFICAR PARA **CONTROLAR**